CE 000,8 1

Best Avallable Copy

実用新案登録願 10

> 昭和50 年 8 月 B 6

許 庁 長 官 殿

案の名称

メンス望着

老 案 者

氏

大阪府門真市大空門真1006審 地 住 亦 松下電器產業株式会社內

実用新案登録出願人

名

1E 大阪府門真市大字門真1006番地

1/3 (582) 松下電器產業株式会社

代表者 下 正 治

代 理 **〒** 571 人

> (E 、大阪府門真市大字門真1006番地 班

> > 松下電器產業株式会社內

兀 名 (5971) 弁理士 中尾敏男

> (ほか 1名) 〔連絡先 電話(東京)453-3111 特許分室〕

5 添付書類の目録

- (1)明 細 書
- (2) 凶 面
- (3) 委 1E 状
- (4) 胍 書 副 本



通 1 方1式通( 雅1查通 1 通

50-109202

男 無 答

1、考集の名称

インダクタンス装置

2、実用頻素登集額水の範盤

ポピンの外質に所定のビッチで排文は実施で得 成される関係を形成し、この得文は関係にヨイル を推着しても、表ョイルのビッチを一定に保つよう にしてなるインダクタンス装備。

#### 3、今集の幹額を製明

本様はポピンの外質にヨイルを装着したインダ クタンス装置に関するものであり、その目的とす るところはインダクタンスのばらつきを少まくす るととにある。

一般に、との種のインダクタンス装置は第5番に示すように、子じめ所定のビッチに参照したコイル11を絶象性の円筒状ポピン12位後合し、装着剤を用いて上部コイル11を上記ポピン12に開産するように構成していた。

そのため、上記の商用放コイルではポピン18が 円筒状のものであり、底径が一定であるために予



ひめ春回したコイル11のピッチが一定に保つと とが難しくなり、その簡果インダクタンスのはら つきが多くなるという欠点があった。

本集社とのような世来の欠点を解析したインダ タタンス装置を提供するものできる。

以下、本葉のインダクチンス英世について実施 何の祖首と共に製明する。

個化かいて、1位子じめ所定のピッチに参照した コイル、2位上配コイル1のピッチに対応するよ うに外間の一部に添える。2ト、2々を散けた絶 単位の円筒状ポピンであり、上配排2々に連続し て上記ポピン2の軸方向にスリットるが形成され ている。

そして、上記円信秋ポピン2には上記コイル1が 依合され、前記コイル1を構成するそれぞれの機 様材1 a , 1 b , 1 oがその外局に設けた構立 a , 2 b , 2 oにはめ込まれる。又上記コイル1 の一 方の情報に形成した引出用様材1 d が上記スリッ トのに供め込まれる。したがって、上記の構成で けの値か出ビン2の外面に設けた機会 a , 2 b ,



2々をガイドとしてその外間に上記コイル1を供合することにより、予じめ毎間したコイル1のピッチが保持されるのであり、インダクタンスの値が安定したインダクタンス装置を作ることができるのである。

又、円筒状ポピン2の排2点,25,20が形成される外方の両面とコイル1 との間には若干の課題ができるため、インダクタンスの値を被調整するととも極めてしやすくなるのである。

尚、上記実施例ではポピンスの外別にコイルイが依合する様名を、える。とのを形も無る間、第4間について戦勢したが、その他にも第8間、第4間に示すように円的状ポピンスの外別に複数値の実施をを形成し、この実施をで構成される関係をへ作に上記コイルイを供め込むことにより上記コイルイのピッチを一定に保つように構成してもよいものである。

又、上記の実施例では予じめ所定のビッチに参照 したコイル1を円筒状ポピンコの外局に致けた課 コェ、コン、エッヤ実施をで構成される開発を4



以上のように本葉のインダクタンス模様はおピンの外角に所定のピッチで得又は実施で構成される簡単を形成し、この得又は四部にコイルを装備して上記コイルのピッチを一定に保つようにしているため、インダクタンスの値のだらつきが少なくできるのであり、安定したインダクタンス装置を提供できるものである。

#### 4、豊富の簡単な製明


第1回は本来の一実施例を示すインダクタンス 英型の構成圏、第2回はその分類圏、第2回は本 集の他の実施例を示すインダクタンス英型の構成 圏、第4回はその分類圏、第5回は発来のインダ クタンス英型の構成製品である。

1・・・・コイル、ま・・・・ポピン、モ・・・・奥


超、 4 4 · · · · · 图 都 。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 保护1名

第 1 図



第 2 図




代理人の氏名


**弁理士中 鬼 使 男** 

**日本 1 4** 


### 第 3 図



### 第 4 図



### 第 5 図



代理人の氏名

<del>弁理士中、八郎、金</del>女子男

概如1名

22550 %

### 6 前記以外の考案者および代理人

(1) 考案者

住 所 大阪府門真市大字門真1006番地 松 ో 電器產業株式会社 芮

氏 名

兼

7

¥

\*

(2)代理人

住 所

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

氏 名 (6152) 弁理士 粟 野 重 孝





# THIS PAGE BLANK (USPTO)

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

#### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)